

平成29年6月19日

お客様各位

嵯峨電機工業株式会社

本社営業所(03)3759-8261

名古屋営業所(052)796-1511

大阪営業所(06)6561-4571

SB-3000Liスタートブースター自主回収のお知らせ

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
日頃は弊社製品の販売にご尽力いただきまして厚く御礼申し上げます。

この度、弊社で販売しております、リチウムイオンバッテリー式エンジンスターター「SB-3000Liスタートブースター」におきまして、何らかの原因・影響により、過充電防止機能が正常に働かない不具合が発生いたしました。最悪の場合には、充電中に加熱し発火する等の重大事故につながる恐れがございます。

つきましては、原因解明するまでの間、販売を中止し、当該製品を回収・返金させていただきます。

お客様には多大なご迷惑・お手数をお掛けいたしますこと深くお詫び申し上げます。

敬具